



Câmara Municipal de São Caetano do Sul

Senhor Presidente,

INDICAMOS AO EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, nos termos regimentais, que se digne determinar à SECRETARIA COMPETENTE, as imediatas providências para que sejam adotadas medidas de prevenção e contenção de alagamentos por águas das chuvas, nas Escolas Dom Benedito e Emílio Carlos e outras, além de avaliação da integridade estruturas dos telhados, hidráulicas e elétricas desses prédios públicos.

No dia de ontem, 07/02/2023 a cidade ficou atônita com as imagens de vídeos compartilhadas por pais e alunos, expondo salas de aulas inundadas pelas águas das chuvas, além de enormes vazamentos pelas luminárias, rede elétrica, teto, etc.

Não se discute que mais uma vez a cidade foi surpreendida com um volume de água acima do esperado para o dia, ou que no dia choveu mais que todo o volume esperado para o mês... Esses todo ano são os argumentos utilizados para justificar inundações como essas, como se alguém dentro da administração pública ainda não tivesse se dado conta de que todo ano, pelo menos 2 ou 3 vezes



Câmara Municipal de São Caetano do Sul

chove um volume de água acima do esperado para o dia, ou chove num só dia mais que todo o volume de água esperado para o mês... Não é necessário contratar uma vidente para prever que todo ano isso acontece.

Ocorre que as aludidas escolas, não estão em área de várzea de rios ou córregos... Muito pelo contrário! Essas escolas estão localizadas topograficamente em terrenos significativamente elevados, ou seja, em topos ou próximos a topos de elevação topográfica... Não inundaram porque rios extravasaram, inundaram por falha na manutenção ou erros de projetos! Não fosse isso, todos os imóveis vizinhos a elas também teriam inundado, o que não ocorreu. Definitivamente é erro de gestão!

Quantos imóveis vizinhos e em altura topográfica também elevada tiveram suas redes elétricas e luminárias transformadas em cachoeiras? Quantos imóveis idênticos à esses e vizinhos a essas escolas tiveram suas salas, cozinhas, banheiros, quartos, quintais, etc inundados por falta de vazão das águas para a rede de águas fluviais?

Nos parece obvio que os telhados dessas escolas têm problemas, que agora se agravam com o madeiramento molhado (e sabe-se lá a quanto tempo esse madeiramento ou estrutura outra, estão sofrendo os efeitos do clima...).. Igualmente óbvio é o fato de o escoamento hidráulico dessas escolas não está cumprindo com sua função...

Peço e indico imediatas providências para reparação dos problemas, e inclusive para avaliação da integridade estrutura dos



Câmara Municipal de São Caetano do Sul

telhados que claramente não estão suportando as águas das chuvas, e possivelmente podem estar com suas estruturas comprometidas, colocando em risco a vida de centenas de crianças e adolescentes da cidade, além das equipes de profissionais que trabalham nessas escolas.

Plenário dos Autonomistas, 08 de fevereiro de 2023.

CÉSAR ROGÉRIO OLIVA
(CÉSAR OLIVA)
VEREADOR