



## *Câmara Municipal de São Caetano do Sul*

Senhor Presidente,

**INDICAMOS AO EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, nos termos regimentais, que se digne determinar à SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB, estudos e tratativas objetivando a urgente necessidade de manutenção e calibragem da lombada eletrônica localizada na avenida Tietê, altura do nº 331, bairro Nova Gerty.**

A presente medida visa atender a diversas queixas de munícipes que relataram irregularidades no funcionamento do equipamento, cuja leitura dos números não está sendo exibida corretamente. Essa situação tem gerado desconforto e insegurança aos motoristas que transitam pela via, uma vez que, sem a informação precisa sobre a velocidade, ficam em dúvida se estão respeitando os limites estabelecidos.

Para solucionar essa questão, é imprescindível que sejam realizados estudos e uma vistoria técnica no local com a presença de profissionais capacitados, que possam avaliar as condições atuais da lombada e identificar as causas das falhas de funcionamento. A manutenção deve incluir a verificação dos sistemas eletrônicos, a calibração dos sensores e a adequação da sinalização,



## *Câmara Municipal de São Caetano do Sul*

garantindo que os motoristas tenham acesso a informações corretas e em tempo real.

Diante do exposto, peço que sejam tomadas medidas necessárias com a maior brevidade possível.

Plenário dos Autonomistas, 26 de agosto de 2025.

**CARLOS HUMBERTO SERAPHIM**  
**(DR. SERAPHIM)**  
**VEREADOR**