



Câmara Municipal de São Caetano do Sul

Senhor Presidente,

INDICAMOS AO EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, nos termos regimentais, que se digne determinar ao SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL - SAESA, a **urgente manutenção da tampa de galeria de águas pluviais, situada à Rua Arlindo Marchetti, em frente ao número 179, no Bairro Santa Maria.**

Ocorre que o bueiro mencionado está com a tampa danificada e com afundamento, propiciando ao risco de acidentes devido ao grande fluxo de veículos que trafegam por esta via diariamente.

Plenário dos Autonomistas, 29 de agosto de 2019.

UBIRATAN RIBEIRO FIGUEIREDO
(UBIRATAN FIGUEIREDO DA ONG)
VEREADOR