



Câmara Municipal de São Caetano do Sul

Senhor Presidente,

INDICAMOS AO EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, nos termos regimentais, que se digne determinar à SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SESURB, para que sejam fixados ao solo, de forma correta, os bloquetes instalados no piso asfáltico da Avenida Presidente Kennedy defronte ao Clube ABREV Miguel Marcucci e paralelo ao teatro Municipal Paulo Machado de Carvalho.

Os bloquetes fixados tanto na faixa de pedestre quanto na parte que antecede o sinal semafórico não possuem mais aderência, tampouco estão encaixados de maneira segura ao solo. Quando estes se desprendem, podem ocasionar acidentes e prejuízos aos motoristas que ali trafegam, bem como ocasionar acidentes aos munícipes que por ali transitam.

Plenário dos Autonomistas, 28 de fevereiro de 2023.

**EDISON ROBERTO PARRA
(PARRA)
VEREADOR**