



Câmara Municipal de São Caetano do Sul

Senhor Presidente,

INDICAMOS AO EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, nos termos regimentais, que se digne determinar à SECRETARIA COMPETENTE, estudos visando os reparos necessários da guia e sarjeta situadas na rua Amazonas, 556, no bairro Centro.

Essa indicação se faz necessária, pois nesse trecho irá passar uma ciclofaixa e a presente medida visa atender à solicitação de diversos ciclistas e pedestres que passam pelo local e que estão propensos a sofrerem um acidente, colocando sua segurança em risco.

Guias e sarjetas danificadas representam um perigo para ciclistas, motoristas e pedestres. Bicycletas e veículos podem sofrer danos ao passar por essas áreas ou até mesmo perder o controle, especialmente em situações de emergência ou quando a visibilidade é baixa, causando acidentes.

Para pedestres, uma guia quebrada pode ser um obstáculo que aumenta o risco de quedas e lesões, especialmente para idosos, crianças ou pessoas com mobilidade reduzida.

Uma sarjeta quebrada compromete a drenagem adequada da água da chuva, o que pode levar ao acúmulo de água na



Câmara Municipal de São Caetano do Sul

rua. Isso é particularmente importante em locais propensos à fortes chuvas, onde a falta de drenagem pode causar alagamentos, que afetam o tráfego e a entrada das residências.

Se não for reparada, uma sarjeta quebrada pode agravar a erosão do pavimento ao seu redor, levando ao desgaste prematuro da via. Isso pode resultar em buracos e outras deformações na rua, exigindo reparos mais extensos e dispendiosos no futuro.

Pequenos danos, como rachaduras ou quebras em guias e sarjetas, podem se expandir rapidamente, especialmente sob condições climáticas adversas, levando à necessidade de reparos mais complexos e caros.

Uma sarjeta ou guia quebradas podem afetar negativamente a aparência da rua, transmitindo uma impressão de descuido. A reparação contribui para a manutenção da estética urbana, valorizando as propriedades da região.

Uma infraestrutura bem mantida reflete o compromisso das autoridades locais com a qualidade de vida dos residentes, tornando a área mais agradável e segura.

Reparar a sarjeta e guia quebradas na rua Amazonas, 556, é vital para assegurar a eficiência da drenagem, prevenir acidentes, preservar a infraestrutura, manter a estética da área e garantir o cumprimento das normas de segurança. Esses reparos não só beneficiam os residentes, mas também contribuem para o bem-estar geral da comunidade, melhorando a qualidade de vida e a segurança de todos que utilizam a via.

Ante ao exposto, solicito o acolhimento da propositura.

Plenário dos Autonomistas, 16 de agosto de 2024.

GILBERTO COSTA MARQUES
(GILBERTO COSTA)
VEREADOR