

Câmara Municipal de São Caetano do Sul

Senhor Presidente,

INDICAMOS AO EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, nos termos regimentais, que se digne determinar à SECRETARIA COMPETENTE, estudos e tratativa objetivando a urgente manutenção e reparo, ou troca, da tampa de bueiro quebrada localizada na avenida Goiás, nº 114, no bairro Santo Antônio.

A condição atual da tampa representa um sério risco para os pedestres que transitam diariamente pelo local, podendo ocasionar acidentes graves. A tampa quebrada não apenas compromete a segurança dos cidadãos, mas também pode gerar transtornos para a comunidade, refletindo a necessidade de uma ação imediata por parte da prefeitura.

Essa ação não apenas garantirá a segurança dos pedestres, mas também evidenciará o comprometimento da administração com o bem-estar da população. A urgência desta medida é clara, e a rápida resolução do problema contribuirá para um ambiente urbano mais seguro e acessível para todos.

5454/2025 Página 1 de 2



Câmara Municipal de São Caetano do Sul

Diante do exposto, peço atendimento a esta solicitação.

Plenário dos Autonomistas, 13 de outubro de 2025.

CARLOS HUMBERTO SERAPHIM (DR. SERAPHIM) VEREADOR

5454/2025 Página 2 de 2