

Câmara Municipal de Pão Caetano do Pul

Senhor Presidente,

INDICAMOS AO EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, nos termos regimentais, que se digne determinar à SECRETARIA COMPETENTE, a restauração da Capela de Santiago de Compostela, localizada na rua Serafim Carlos, nº 571, no bairro São José.

Recebemos em nosso gabinete relatos sobre a necessidade de intervenções para a manutenção na Capela de Santiago de Compostela, localizado na rua Serafim Carlos, nº 571, no bairro São José, importante ponto de referência histórica e cultural da cidade, que se encontra em evidente estado de deterioração.

O problema mais visível refere-se à placa que marca a inauguração do local, atualmente quebrada e caída ao chão, conforme fotografia anexa.

Além do problema com a placa, há também necessidade de manutenção geral, visando preservar o patrimônio e garantir um espaço adequado de visitação e convivência.

Diante disso, solicito que a Prefeitura realize vistoria

5748/2025 Página 1 de 2



Câmara Municipal de São Caetano do Sul

técnica no local e promova as ações necessárias de restauração e conservação, preservando o valor histórico e simbólico da Capela para os moradores de São Caetano.

Plenário dos Autonomistas, 04 de novembro de 2025.

EDISON ROBERTO PARRA
(PARRA)
VEREADOR

5748/2025 Página 2 de 2