



Câmara Municipal de São Caetano do Sul

Senhor Presidente,

INDICAMOS AO EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, nos termos regimentais, que se digne determinar ao SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL - SAESA, visita técnica, poda da copa e raiz de árvore localizada na rua Padre Mororó, em frente ao nº 356, bairro São José.

Tal medida justifica-se, pois a raiz está danificando a calçada, a árvore está pendendo para o lado. Moradores locais temem que a árvore caia com alguma ventania e nos procuraram para que seja retirada esta árvore e plantada um outro exemplar de menor porte.

Diante do exposto, solicitamos que façam uma vistoria no local para verificar o real estado da árvore e trazer segurança e bem estar aos nossos munícipes.

Plenário dos Autonomistas, 04 de março de 2020.

**SUELI AP. NOGUEIRA F. DA SILVA
(SUELY NOGUEIRA)
VEREADORA**