



## *Câmara Municipal de São Caetano do Sul*

Senhor Presidente,

**INDICAMOS AO EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, nos termos regimentais, que se digne determinar ao SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL - SAESA, a manutenção da calçada da rua Humberto Fernandes Fortes, na altura do número 241 ao 261, no bairro São José.**

Houve diversas podas de árvores nessa altura da rua Humberto Fernandes Fortes, mas com as podas a calçada foi danificada e encontra-se com rachaduras e buracos, tornando o ambiente um possível causador de quedas. (vide anexo)

A manutenção das calçadas é fundamental para garantir a segurança e a acessibilidade de todos os usuários. Buracos nas calçadas representam um risco significativo de acidentes, como tropeços e quedas, especialmente para pedestres, crianças e pessoas com mobilidade reduzida. Além disso, calçadas danificadas podem contribuir para o desgaste prematuro de outros elementos urbanos, como sinalizações e mobiliário público.

A realização de reparos não só melhora a segurança e a estética da área, mas também demonstra um compromisso com a



## *Câmara Municipal de São Caetano do Sul*

qualidade de vida e o bem-estar da comunidade.

Portanto, a manutenção adequada das calçadas com buracos é essencial para preservar a integridade do espaço urbano e assegurar um ambiente seguro e acessível para todos.

Isso posto, solicitamos o atendimento desta propositura, a fim de que sejam tomadas as devidas providências, evitando a ocorrência de danos irreparáveis.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Plenário dos Autonomistas, 29 de agosto de 2024.

**MATHEUS LOTHALLER GIANELLO**  
**(MATHEUS GIANELLO)**  
**VEREADOR**