



Câmara Municipal de São Caetano do Sul

Senhor Presidente,

INDICAMOS AO EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, nos termos regimentais, que se digne determinar ao SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL - SAESA, a realização de vistoria técnica visando a poda da raiz da árvore e, posteriormente, a reforma da calçada localizada na rua José Benediti, 861, esquina com rua Casemiro de Abreu, no bairro Cerâmica.

A árvore citada apresenta sinais de crescimento excessivo das raízes, o que pode estar causando danos à calçada e aos imóveis vizinhos. Além disso, a calçada encontra-se em mau estado, com rachaduras e buracos que podem causar acidentes e transtornos aos pedestres.

A realização da vistoria técnica e da reforma da calçada trará benefícios para a comunidade, garantindo a segurança dos pedestres e dos motoristas que transitam pela região.

É necessário:

- Realizar a poda da raiz da árvore para evitar danos



Câmara Municipal de São Caetano do Sul

adicionais à calçada e aos imóveis vizinhos;

- Reformar a calçada para garantir a segurança e a acessibilidade dos pedestres.

Solicitamos avaliar a situação da árvore e da calçada para determinar as medidas necessárias para garantir a segurança e a integridade dos pedestres e dos imóveis vizinho.

Diante do exposto, solicito que seja dada prioridade a essa solicitação para que possamos ter uma rua mais segura e acessível para todos.

Plenário dos Autonomistas, 16 de abril de 2025.

IGOR DOS SANTOS CAVELAGNA
(IGOR CAVELAGNA)
VEREADOR