



Câmara Municipal de São Caetano do Sul

Senhor Presidente,

INDICAMOS AO EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, nos termos regimentais, que se digne determinar ao SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL - SAESA, conserto de vazamento na caixa de expansão, localizada na Rua Perrella, nas proximidades do número 543.

Munícipes relataram a existência de vazamento em uma caixa de expansão, localizada nesse endereço. E, segundo informações, o problema tem causado forte odor de esgoto, prejudicando os comerciantes e frequentadores da região, especialmente de uma lanchonete próxima (em frente).

Solicita-se, portanto, a vistoria e o reparo imediato da caixa de expansão, a fim de eliminar o vazamento e a emanção de maus odores, no local.

Plenário dos Autonomistas, 29 de outubro de 2025.

WELBE CAVALCANTE MACEDO
(WELBE MACEDO)
VEREADOR